

和気小学校 通学路危険箇所マップ



①和気町
(市道湯屋和気線)



新しい道路ができ、スピードを出した車が通行している。児童が道路を横断する際、横断歩道がなく、危険である。

⑤和気町、寺島町
(市道和気寺島線)



歩道がない。車はスピードを出しやすく、注意が必要。周りに建物が迫っており、路側帯も狭い。

①④⑤ 改善後



凡 例	
	対策実施済
	対策未実施