

【 栗生 小学校】

対策箇所一覧表

(別紙1)

番号	箇所名(所在)・路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況・予定	進捗状況
1	吉光町 吉光交差点 【県道栗生小松線】	横断歩道が片側にしか無い。見通し良い道路で速度を上げて走る自動車が多い。	減速標示の塗り替え	道路管理者	減速標示の塗り替えをした。	済
			横断歩道の塗り替え	警察署	横断歩道の塗り替えをした。	済
2	三道山町 県道松任寺井線カーブス前 【県道松任寺井線】	交通量が多いが三道山交差点からの距離が短く、横断歩道しかない。	横断歩道の塗り替え 速度を50kmから40kmに変更	警察署	横断歩道の塗り替えをした。 速度を50kmから40kmに変更した。	済
3	栗生町 県道松任寺井線栗生南交差点近く 【県道松任寺井線】	三角ゾーンの道路に横断歩道がないところがあり危険。	児童や家庭への注意喚起	学校	児童や家庭へ注意喚起済	済
			路面標示、標識の新設	道路管理者	路面標示、標識を新設した。	済
4	栗生町 県道徳久栗生線ブランシュヒカル前交差点 【県道徳久栗生線】	5本の道路が交差し見通しが悪い。新保からの歩道がここまでしかない。	児童や家庭への注意喚起	学校	児童や家庭へ注意喚起済	済
5	栗生町 栗生町リ1-15付近 【市道栗生西4号線】	小学校に通う生徒が多い住宅地の近くだが、転落防止対策がされていない。	防護柵の設置	道路管理者	転落防止柵を設置	済
6	栗生町 栗生町二地内 【市道栗生末寺線】	30km/hの速度制限を守らず、速度超過で通行する車両が多く危険。	路面に速度標示を設置	警察署	検討中	済
			路面をカラー標示させ、視認性を高める。	道路管理者	車道幅員を4mにし、併せて通学路側にグリーンベルトを設置	
7	栗生町 【市道栗生西29号線】	大型水路が並列しており危険、小学校前の道路であり歩行空間確保が必要	水路の有蓋化をすることで路側帯を拡幅し歩行空間を確保	道路管理者	水路の有蓋化による路側帯拡幅、併せて通学路側にグリーンベルトを設置	済
8	栗生町、吉光町 栗生町地先～吉光町地先 【市道栗生三道山線】	近隣企業の従業員駐車場付近の交差点であり、道幅が狭く車両と児童が接触しそうで危険 通学と通勤時間帯が重なっていることもあり、早急に対策が必要	水路の有蓋化をすることで路側帯を拡幅し歩行空間を確保 歩行空間をカラー標示させ、視認性を高める	道路管理者	水路の有蓋化をすることで路側帯を拡幅し歩行空間を確保 歩行空間をカラー標示させ、視認性を高める	済