

【辰口中央 小学校】

対策箇所一覧表

(別紙1)

番号	箇所名(所在)・路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況・予定	進捗状況
1	辰口町 ローソンから柴山歯科までの道路 【市道辰口来丸線】	集団登校で多くの町が一緒になり混雑する。中学生の自転車も通る。	児童や家庭への注意喚起	学校	児童や家庭へ注意喚起済	済
2	辰口町 柴山歯科前交差点 【市道倉重辰口線】	道路が狭く、カーブにになっており見通しが悪く危険。中学生の自転車との接触の危険もあり。	児童や家庭への注意喚起	学校	児童や家庭へ注意喚起済	済
			中学校へ自転車の通行注意を要望	学校		
3	緑が丘 緑が丘1丁目より5丁目東レ住宅方面への交差点 【市道緑が丘東38号線】	学童へ向かう児童が多数(約150名)横断する交差点であるが横断歩道がない。	横断歩道新設を要望	警察署		
4	上開発町 町内道路 【市道出口辰口線】	道幅が狭くカーブもあり、両側が側溝になっていて、歩行するスペースが極端に狭い。	既存路側帯を拡幅することで歩行空間を確保	道路管理者	既存路側帯を拡幅することで歩行空間を確保	済
5	緑が丘 児童館前交差点 【市道金沢大学丘陵公園線】	緑が丘1丁目芳珠病院前から児童館方向にカーブがあり、横断歩道を視認しにくい。児童館を多数の児童(約150名)が利用するためたいへん危険である。	横断歩道予告の強調、横断歩道の塗り替え	警察署		済
			通学路注意の看板設置	学校		
6	上開発町、辰口町 小学校前面道路 【市道出口辰口線】	道幅が狭いうえ、民家が道路に隣接している所があり、車をよけるスペースがない。 緩やかな坂道でカーブが続いている。坂の上に学校があるため、下校する児童が車から見えにくい。	児童や家庭への注意喚起	学校	児童や家庭へ注意喚起済	済
			ボランティア等見守り	学校	ボランティア等見守り実施	済
			・車両に減速を促す路面表示等を設置 ・横断歩道へのカラー塗装	道路管理者	・車両に減速を促す路面表示等を設置 ・横断歩道へのカラー塗装	済
7	高座町 旧JAガソリンスタンド付近三差路 【主要地方道小松鶴来線】	車の通りが多くカーブのため、県道を通る車、徳久のJA配送センター方面からの車とともに安全確認をしにくい。歩行者にも危険。	児童や家庭への注意喚起	学校	児童や家庭へ注意喚起済	済
			通学路注意の看板の付け替え	学校		
8	荒屋町 【市道荒屋線】	歩行空間が狭く危険	路肩拡幅	道路管理者	有蓋化による路肩拡幅を実施	済

【辰口中央 小学校】

対策箇所一覧表

(別紙1)

番号	箇所名(所在)・路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況・予定	進捗状況
9	徳山町 【市道湯屋和気線、上徳山1号線】	湯屋和気線がカーブ線形であり事故も相次いで発生していることから、並行する上徳山1号線の歩行者等に対して第三者被害の恐れがある	防護柵設置	道路管理者	防護柵設置	済
10	出口町 【市道下清水出口線】	路肩が狭く、歩行者と車両との距離が近接し危険な状況	路肩を拡幅し、安全施設を設置	道路管理者	路肩を拡幅し、安全施設を設置	済
11	上開発町 【市道出口辰口線】	道幅が狭い上にカーブになっているため見通しが悪い。歩道もない	歩行空間をカラー標示させ、視認性を高める	道路管理者	通学路側にグリーンベルトを設置 水路を有蓋化して歩行空間を確保	済
12	上開発町 上開発交差点 【市道出口辰口線】	交差点の横断歩道(南側)において歩行者のたまり場がなく危険	防護柵等の設置を検討	道路管理者	防護柵設置	済
13	上開発町、辰口町 小学校前面道路 【市道出口辰口線】	・歩道が部分的にしか整備されていない、整備されている箇所も狭い ・横断歩道について、歩行者の待機スペースが狭い。カーブ線形であり、見通しが悪く、そこに横断歩道が存在 ・見守り隊がいないと、いつ事故が発生してもおかしくない状況	① 歩道を整備(歩行者と車を完全に分離)・拡幅 ② 横断歩道を移設し、溜まりスペースも整備 ③ 減速、横断歩道の存在を知らせる標識・看板による注意喚起を引き続き実施	道路管理者 警察署	・歩道整備、拡幅 ・車両に減速を促す路面表示等を設置 ・横断歩道を移設	対応中
14	緑が丘、辰口町 【市道下徳山辰口線】	歩道がなく、ガードレールも途中までしか設置されておらず、カーブ線形でもあるため危険	歩行空間をカラー標示させ、視認性を高める	道路管理者	通学路側にグリーンベルトを設置	済
15	上開発町 【市道上開発辰口線】	小学校へアクセスする横断歩道があり、見通しがよいため車の速度が上がりやすい	・車両に減速を促す路面表示等を設置 ・横断歩道へのカラー塗装	道路管理者	・車両に減速を促す路面表示等を設置 ・横断歩道へのカラー塗装	済
16	倉重町、辰口町 【市道倉重辰口線】	道路が狭く、カーブにになっており見通しが悪く危険。自転車との接触の危険もあり	歩行空間をカラー標示させ、安全安心な歩行者空間を確保すると共にドライバーへ速度抑制の注意喚起を図る	道路管理者	・車両に減速を促す路面表示等を設置 ・通学路側にグリーンベルトを設置	済

【辰口中央 小学校】

対策箇所一覧表

(別紙1)

番号	箇所名(所在)・路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況・予定	進捗状況
17	緑が丘 【市道松が岡緑が丘線】	歩道はあるが縁石がないため、車両が歩道内にはみ出すことがあり危険	区画線によって明示する	道路管理者	区画線設置	済
18	緑が丘1・2・3・4・5町内 (スクールゾーン) 【市道緑が丘33号線】	<ul style="list-style-type: none"> ・道路幅が狭く、車がすれ違うのがやっとなであり、児童がいると片方の自動車は待たないと通れない。 ・児童がいても徐行しない自動車を見かける。 ・緑が丘町内は本校児童の1/3近くが通り、下校時は学童児童が追加され更に増える。 	自動車運転手へ注意喚起を促す 路面標示の設置	道路管理者	路面標示設置	未