


辰口中央小学校 通学路危険箇所マップ①

⑭緑が丘、辰口町
(市道下徳山辰口線)



歩道がなく、ガードレールも途中までしか設置されておらず、カーブ線形でもあるため危険

改善後



辰口中央小学校 通学路危険箇所マップ②

