

【 寺井 小学校】

対策箇所一覧表

(別紙1)

番号	箇所名(所在)・路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況・予定	進捗状況
1	寺井町 寺井北交差点 主要地方道小松鶴来線、県道根上・寺井線と市道との多叉路 【主要地方道小松鶴来線】	複雑に道路が交わる交差点であり、小松方面からの左折時が見通しが悪い。平成24年度に児童と左折車との事故あり、一つの信号機で2カ所の横断歩道を渡るので大変危険。	児童や家庭への注意喚起	学校	児童や家庭へ注意喚起済	済
2	寺井町 サラダ館の角 【市道大成末寺線】	高等学校が近くにあり、通学の時間帯により自転車とぶつかりそうになる。	児童や家庭への注意喚起	学校	児童や家庭へ注意喚起済	済
3	寺井町 緑町交差点 【市道大成末寺線】	交通量が多い。信号を2度渡る必要。北町交差点方面からの左折車が常時可で、信号機がない。五叉路。	児童や家庭への注意喚起	学校	児童や家庭へ注意喚起済	済
4	寺井町 寺井南交差点 【主要地方道小松鶴来線】	横断歩道の白線が薄い。	児童や家庭への注意喚起	学校	児童や家庭へ注意喚起済	済
5	牛島町 牛島町～大長野町 【市道牛島1号線】	道路幅員も狭く、また大型水路が並列しているため危険。	・転落防止柵の設置 ・歩行空間を確保し、路面をカラー標示させ。視認性を高め	道路管理者	・転落防止柵設置 ・グリーンベルト設置	済
6	大長野町 小長野町～小杉町 【市道小長野小杉線】	道路照明が設置されていないため、日没が早い冬季の下校時はあたりが暗く危険。	道路照明の設置	地元	街灯の設置	済
7	大長野町 長野保育園前交差点 【市道大長野佐野線】	横断歩道に信号がない。朝は交通量が多く、車のスピードも出ていて危険。	車両に減速を促す路面表示等を設置	道路管理者	車両に減速を促す路面表示等を設置	済
8	小長野町 【市道小長野4号線】	道幅が狭く、車両と児童が接触しそうで危険	車両に減速を促す路面表示等を設置	道路管理者	車両に減速を促す路面表示等を設置	済
9	小長野町 【市道小長野7号線】	道幅が狭く、車両と児童が接触しそうで危険	車両に減速を促す路面表示等を設置	道路管理者	車両に減速を促す路面表示等を設置	済

【 寺井 小学校】

対策箇所一覧表

(別紙1)

番号	箇所名(所在)・路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況・予定	進捗状況
10	大長野町 【市道大長野南28号線】	田んぼの真ん中なので飛ばす車もあり、歩道もガードレールもなく危険	車両に減速を促す路面表示等を設置	道路管理者	車両に減速を促す路面表示等を設置	済
11	寺井町 【市道寺井東16号線】	歩道がなく、交通量が多い	歩行空間をカラー標示させ、視認性を高める	道路管理者	通学路側にグリーンベルトを設置	済
12	末信町 末信コミュニティ道路と一般道路の交差する所 【市道健康ロード1号線】	バリケード(車止め)で道を塞いでいるために、道が狭まり、歩行者と自転車の接触の危険	車止めの位置調整	道路管理者	車止めの位置調整	済
13	小長野町 【小長野3号線】	自動車の抜け道として利用され、生徒の登校時に危険を感じている。車と歩行者を白線等で分け若しくは通学時間帯での通行制限を要望	区画線を設置	道路管理者	区画線を設置	済