

【 湯野 小学校】

対策箇所一覧表

(別紙1)

番号	箇所名(所在)・路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況・予定	進捗状況
1	佐野町 佐野公民館近くの交差点	交通量が多いにもかかわらず、信号がない。	減速標示	道路管理者	減速標示済	済
	横断歩道の塗り替え		警察署	横断歩道の塗り替えをした。	済	
2	湯谷町 湯野小学校横湯谷町交差点から 泉台町 【県道和気寺井線】	県道和気寺井線の石子町～末信町間の開通に伴い、交通量が非常に多くなり、泉台町に向かっては坂になっているのでスピードを出してくる車が多いが、路肩が狭く歩道がないため危険。	<ul style="list-style-type: none"> 道路拡幅 歩道整備 	道路管理者	道路拡幅及び歩道整備を実施中(石川県)	
3	佐野町、湯谷町 湯野保育園前三叉路 【市道佐野湯谷線、湯谷43号線】	大通りには横断歩道があるが、保育園側にはなく大通りから曲がってくる車と児童が接触する可能性がある。さらに、児童の登下校時と保育園の送迎時間帯が重なっている。	<ul style="list-style-type: none"> 車両に減速を促す路面表示等を設置 横断歩道へのカラー塗装 横断指導帯の設置 交差点形状の明確化 	道路管理者	<ul style="list-style-type: none"> 車両に減速を促す路面表示等を設置 横断歩道へのカラー塗装 横断指導帯の設置 	済
4	佐野町 【市道佐野湯谷線】	路側帯も狭く、見通しがよいため車の速度が上がりやすく危険	車両に減速を促す路面表示等を設置	道路管理者	車両に減速を促す路面表示等を設置	済
5	泉台町、佐野町、湯谷町 【市道湯野1号線、湯野2号線】	家屋の連担によって乗入部が連続し歩道が波打ち形状となっており危険	波打ち形状の解消	道路管理者	波打ち形状の解消のための歩道改修	対応中